

中国石油化工集团公司物资装备部

关于 2017 年违约供应商处理情况的通报

各有关单位：

2017 年，中国石化根据供应商的违约情况以及对中国石化生产建设物资供应的影响程度，对 50 家有违约行为的供应商进行了处理。现将有关情况通报如下：

一、违约情况分析

2017 年，共有 50 家供应商发生 5 大类 50 项违约行为，其中廉洁从业问题 4 项，占 8%；不诚信问题 10 项，占 20%；质量问题 18 项，占 36%；交货及服务问题 8 项，占 16%；其他问题 10 项，占 20%（详见下表）。

表 2017 年违约供应商情况统计表

| 序号 | 违约种类 | 项 数 | 比 例 |
|-----|-------|-----|------|
| 1 | 廉洁从业 | 4 | 8% |
| 2 | 不诚信 | 10 | 20% |
| 3 | 质量 | 18 | 36% |
| 4 | 交货及服务 | 8 | 16% |
| 5 | 其他 | 10 | 20% |
| 合 计 | | 50 | 100% |

二、供应商违约处理情况

经核实调查，取消了 15 家供应商与中国石化的交易资格，暂停了 21 家供应商的交易资格 1 年，对 14 家供应商进行了通报降级处理。

三、有关提示

1. 中国石化严格遵守国家招标投标法律法规，大力推进生产建设所需物资公开招标采购，广泛吸引有竞争实力的供应商参与中国石化物资采购活动。请关注中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>)，留意查看资格预审公告、招标公告。

2. 中国石化对供应商实施履约动态考评和分级管理。根据履约动态考评结果，对供应商实行五星、四星、三星、二星、一星、零星等星级管理，并动态调整星级级别。请关注中国石化物资供应资源管理系统 (<http://zgsh.sinopec.com>) 和易派客平台 (<http://www.epec.com>)，留意查看相关文件。

3. 中国石化对采购活动中串通投标、弄虚作假、恶意竞争等不诚信行为的供应商，以及在廉洁从业、质量、交货、服务等方面有违约行为的供应商，按照中国石化物资采购供应资源管理办法，给予通报降级、暂停交易资格、取消交易资格等处理。请各供应商珍惜与中国石化的合作，关注质量、注重服务，诚实守信、规范经营，共同营造公平竞争的商业环境。

附件：2017年违约供应商处理情况汇总表



附件

2017年违约供应商处理情况汇总表

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|----------------|------|-------|--|--------|---------|
| 1 | 44425510 | 河南中煤电能源供销有限公司 | 廉洁从业 | / | 此3家供应商在与河南油田分公司物资供应业务来往中，向河南油田分公司工作人员行贿，违反了《廉洁从业责任书》有关规定。 | 取消交易资格 | 2017年2月 |
| 2 | 40484130 | 南阳油田腾龙实业有限公司 | 廉洁从业 | / | | 取消交易资格 | 2017年2月 |
| 3 | 40484940 | 南阳市英达计算机工程有限公司 | 廉洁从业 | / | | 取消交易资格 | 2017年2月 |
| 4 | 46626490 | 潜江群雄工贸有限公司 | 不诚信 | 注水泵配件 | 该供应商参与江汉油田分公司注水泵配件公开招标。经登陆国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商投标文件中提供的质量管理体系认证证书查询，未查询到任何认证结果信息。经联系该供应商，该供应商未作进一步澄清。 | 取消交易资格 | 2017年2月 |
| 5 | 46096820 | 德昌锌鸿环保科技有限公司 | 其他 | 氧化锌 | 该供应商参与四川维尼纶厂氧化锌年度框架协议公开招标，2016年8月8日发出中标通知书。该供应商接到中标通知书后，以中标价格过低要求提高氧化锌价格。四川维尼纶厂按照约定的调价机制两次上调氧化锌价格，该供应商不认可调价后价格，先后三次超出调价机制提高氧化锌报价，至今未签订框架协议。 | 取消交易资格 | 2017年2月 |
| 6 | 45317640 | 南阳特安防爆电气有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录国家质量监督检验检疫总局网站，按照该供应商提交的工业产品生产许可证查询，查询结果与该供应商提供的证书内容不吻合；2. 登录中国防爆信息网，按照该供应商提交的防爆电气合格证查询，未查询到符合条件的合格证信息。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |
| 7 | 44694080 | 江苏金门能源装备有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息；2. 登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的国家强制性产品认证证书查询，查询结果中申请人与该供应商名称不一致。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |
| 8 | 45805990 | 新乡市聚星龙水处理有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，未查询到符合条件的认证结果信息。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |
| 9 | 42335290 | 泰州鑫隆升降机械有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，1. 登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息；2. 登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，获证组织名称与该供应商名称不一致。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|----------------|------|--------|---|----------|----------|
| 10 | 46119440 | 山东艾菲尔管业有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录全国特种设备公示信息查询系统，按照该供应商提交的特种设备制造许可证查询，未查询到符合条件的许可证信息。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |
| 11 | 46222280 | 淄博荣茂祥化工有限公司 | 不诚信 | / | 河南油田分公司在审核该供应商提交的产品质量认可证书申请资料时发现，登录国家认证认可监督管理委员会官网，按照该供应商提交的质量管理体系证书查询，获证组织名称与该供应商名称不一致。 | 取消交易资格 | 2017年3月 |
| 12 | 40606170 | 湖南省中达换热装备有限公司 | 不诚信 | 高效换热器 | 该供应商参加中安项目高效换热器公开招标，成为第一中标候选人。在现场审查过程中，审查小组登录国家认证认可监督管理委员会官网查询，该供应商在投标文件中提供的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书均处于撤销状态，3个证书的有效期与投标文件中提供的有效期不符。 | 取消交易资格 | 2017年6月 |
| 13 | 42461860 | 上海兆盼实业有限公司 | 廉洁从业 | / | 依据上海市金山区人民法院刑事判决书（（2017）沪0116刑初25号），上海石化股份有限公司员工收受该供应商贿赂，构成受贿罪。该供应商违反了《廉洁从业责任书》有关规定。 | 取消交易资格 | 2017年8月 |
| 14 | 40193700 | 茂名市高雄石油化工有限公司 | 不诚信 | 丙醛 | 该供应商参加茂名分公司丙醛框架协议公开招标。经核实，该供应商在投标文件中提供的与扬子石化-巴斯夫有限责任公司签订的丙醛交易协议为虚假材料。 | 取消交易资格 | 2017年9月 |
| 15 | 42464640 | 上海鲍尔特种门业有限责任公司 | 不诚信 | 抗爆门 | 2017年10月11日，该供应商参加中安联合煤化工项目抗爆门公开招标，并成为第一中标候选人。评标结果公示期间，第二中标候选人对该供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证提出异议。评标委员会登录国家认证认可监督管理委员会官网，对该供应商在投标文件中提供的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书进行了查询，获证组织名称与该供应商名称不符。评标委员会取消了该供应商的中标资格。 | 取消交易资格 | 2017年11月 |
| 16 | 40716930 | 四川崇泰石油机械有限公司 | 服务 | 抗硫采气井口 | 该供应商为江汉油田分公司供应抗硫采气井口设备及配件。2016年4月5日签订合同，5月27日采气井口装置及配件送达建43斜-1井现场。7月下旬，江汉油田分公司数次通知该供应商到现场进行安装调试，但该供应商仍未按照合同约定提供技术服务。 | 暂停交易资格1年 | 2017年2月 |
| 17 | 41778460 | 浙江仁智股份有限公司 | 其他 | 钻井助剂 | 该供应商在物资装备部组织的2016年油田化学剂主要品种供应商现场审查中，不接受现场审查。 | 暂停交易资格1年 | 2017年3月 |
| 18 | 44973970 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 质量 | 供水消防泵 | 该供应商为广州分公司供应7台供水消防泵。2016年8月10日签订合同，交货期为2016年10月15日。在安装完成后进行带负荷试泵过程中，部分泵出现无法盘车、泵联轴节松动、泵轴蹿轴量较大、振动值超标、泵轴封泄漏等现象。7台泵经返厂处理，重新送达现场，安装调试后，振动值仍未达到合同规定的要求。广州分公司已按照合同约定，进行退货处理，并解除合同。 | 暂停交易资格1年 | 2017年3月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|----------------------------------|---------|---------|---|----------|---------|
| 19 | 40401480 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 质量 | 换热机组 | 该供应商为中天合创项目供应9套换热机组。2014年12月11日签订合同，交货期为2015年4月20日。2015年9月底试车过程中，换热机组中的循环水泵出现故障，造成4台电动机烧损、7台电动机轴承烧损；全自动钠离子交换器管路发生两次爆裂。经多次协调后，该供应商将20台循环水泵全部更换，导致项目现场泵基础及管道重新施工。此外，由于换热机组出现故障和更换，导致连接暖气片的管道、阀门等被冻裂，增加了项目协调管理任务和难度。 | 暂停交易资格1年 | 2017年3月 |
| 20 | 40114510 | 九江环球科技股份有限公司 | 质量 | 电液执行机构 | 该供应商为中天合创项目供应56套电液执行机构。2015年3月23日签订合同，交货期为2015年5月30日。2016年7月6日，气化装置试车过程中，急冷水泵球阀执行机构轴断裂。经分析，该供应商选材与技术协议要求不符，对28套电液执行机构轴进行了更换。由于电液执行机构的故障和更换，造成试车调试工作延期。 | 暂停交易资格1年 | 2017年3月 |
| 21 | 45606300 | 徐州市铜山区诚信自动取样器厂 | 其他 | 原油自动取样器 | 该供应商2016年3月18日参与南京招标中心组织的管道储运有限公司原油自动取样器公开招标。一是2016年3月23日，该供应商向南京招标中心提出了原排名第1名的中标候选人业绩造假等问题的异议申诉，并于2016年3-8月多次向南京招标中心提出了书面催促函和补充申诉要求。南京招标中心组织评标委员会对该供应商的异议进行了评标复核，2016年7月26日评标委员会决议否决全体投标人投标。2016年3月至11月期间，南京招标中心多次与该供应商电话沟通、解释，两次向该供应商进行书面回复，2016年10月27日与该供应商当面沟通，对投诉问题一一答复。二是2016年9月、11月，该供应商两次向中国石化集团公司书面提出招标质疑，物资装备部（国际事业公司）对该供应商提出的质疑进行了核查，整个招标过程符合相关规定，于2017年2月14日向投诉人作书面回复。此后，2017年2月、3月，该供应商又两次向中国石化集团公司写信缠访。 | 暂停交易资格 | 2017年4月 |
| 22 | 44806370 | 中辰电缆股份有限公司 | 其他 | 高压铝芯电缆 | 该供应商2016年7月28日参加中原油田分公司高压铝芯电缆框架协议公开招标并成为中标候选人。中原油田分公司9月5日将框架协议文本通过快递发送给该供应商，该供应商一直未反馈。中原油田分公司多次电话催促，并于2016年12月1日向该供应商发函催促签订框架协议，该供应商以价格有异议为由，直至框架协议有效期结束，仍未签订框架协议。 | 暂停交易资格1年 | 2017年5月 |
| 23 | 41919780 | Valvitalia S.p.A. VITAS Division | 延期交货、服务 | 常温切断球阀 | 该供应商为天津LNG项目供应9台常温切断球阀。2016年3月24日签订采购合同，合同交货期为2016年8月19日。该供应商在3-5月期间提供的生产加工进度表显示，已下单采购原材料及配件，并且能够于8月17日交付。但是直到6月13日，该供应商告知阀门原材料及配件未能按期到厂，最终该批阀门发运时间为12月31日。并且2017年5月，在阀门试压过程中，该供应商未按照合同约定提供相关服务。 | 暂停交易资格1年 | 2017年8月 |
| 24 | 45870020 | 河南康鸿陶粒砂有限公司 | 其他 | 陶粒 | 该供应商参加2016年压裂支撑剂公开招标并中标。2017年1月22日签订框架协议，江汉油田分公司1月23日与该供应商签订补充协议，2月18日形成了会议纪要，约定该供应商在3月25日前供应陶粒 $80\sim120$ 目 $180\sim125\mu\text{m} \leq 1.5\text{g/cm}^3$ 1000 吨。一是2017年2月20日江汉油田分公司对到货的330吨陶粒进行检验，样品中部分指标不符合招标文件中的技术要求。二是江汉油田分公司多次发函催交剩余陶粒，该供应商截至目前仍未交货。 | 暂停交易资格1年 | 2017年9月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|-----------------|------|--------|--|----------|----------|
| 25 | 45593290 | 河南世林陶粒有限公司 | 其他 | 陶粒 | 该供应商参加2016年压裂支撑剂公开招标并中标。2017年1月22日签订框架协议，江汉油田分公司1月23日与该供应商签订补充协议，2月18日形成了会议纪要，约定该供应商在3月25日前供应陶粒80-120目 $180 \sim 125 \mu\text{m} \leq 1.5 \text{g/cm}^3$ 1200吨。江汉油田分公司多次发函催交，该供应商截至目前仍未交货。 | 暂停交易资格1年 | 2017年9月 |
| 26 | 40216220 | 河南天祥新材料股份有限公司 | 其他 | 陶粒 | 该供应商参加2016年压裂支撑剂公开招标并中标。2017年1月22日签订框架协议，江汉油田分公司2月18日与该供应商形成了会议纪要，约定该供应商在3月25日前供应陶粒80-120目 $180 \sim 125 \mu\text{m} \leq 1.5 \text{g/cm}^3$ 800吨。江汉油田分公司多次发函催交，该供应商截至目前仍未交货。 | 暂停交易资格1年 | 2017年9月 |
| 27 | 40494850 | 石家庄天人化工设备集团有限公司 | 质量 | 静设备 | 该供应商为石家庄炼化分公司20万吨/年烷基化装置供应石化压力容器、塔、换热器、容器等静设备共28台。2017年7月19日-21日，工程部质量监督总站对该供应商生产的静设备接管与法兰对接焊缝进行RT抽检，共抽检4台设备的接管法兰对接焊缝，发现部分焊缝不合格，不合格主要问题为整圆未焊透、未熔合、气孔等缺陷。该供应商于8月14日完成了4台有质量问题设备的焊缝修复并检验合格，9月18日完成了其余24台设备接管法兰焊缝的逐一排查和返修并检验合格。 | 暂停交易资格1年 | 2017年10月 |
| 28 | 40483680 | 南阳康兴石化机械实业有限公司 | 其他 | 聚氨酯发泡剂 | 2017年7月5日，该供应商参加河南油田分公司聚氨酯发泡剂框架协议公开招标并成为中标候选人。8月21日，武汉招标中心向该供应商发出中标通知书。8月22日，河南油田分公司通知该供应商签订框架协议，该供应商电话回复，因价格原因无法签订框架协议。截至目前，该供应商仍未签订框架协议。 | 暂停交易资格1年 | 2017年11月 |
| 29 | 42084160 | 上海百集鞋业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验：1. 该供应商供应给中原石化公司的防静电防砸防刺穿耐油鞋，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。2. 该供应商供应给湖北石油分公司的防静电单鞋，鞋垫等工艺与原材料，不符合技术规范要求。3. 该供应商供应给华北油气分公司的防静电鞋，鞋帮撕裂强度不符合技术规范要求。4. 该供应商供应给天津石油分公司的防静电鞋，一是鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能不符合技术规范要求；二是鞋垫等工艺与原材料，不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 30 | 43594690 | 上海兰顿鞋业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验：1. 该供应商供应给上海海洋油气分公司的多功能安全高靴，防沙布等工艺与原材料，不符合技术规范要求。2. 该供应商供应给上海海洋油气分公司的多功能安全鞋，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|-----------------|------|------|--|----------|----------|
| 31 | 44943530 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验：1. 该供应商供应给荆门分公司的保护足趾防静电防刺穿耐油安全鞋，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。2. 该供应商供应给西南油气分公司的保护足趾防刺穿防静电鞋，一是耐油性不符合技术规范要求；二是鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。3. 该供应商供应给华东油气分公司的保护足趾防刺穿防静电单靴，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。4. 该供应商供应给华东油气分公司的护足趾防刺穿防静电棉靴，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。5. 该供应商供应给华东油气分公司的保护足趾防静电鞋，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。6. 该供应商供应给巴陵分公司的保护足趾防静电鞋，鞋里等工艺与原材料，不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 32 | 42528870 | 上海希玛鞋业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验，该供应商供应给河南石油分公司的防静电耐油防滑鞋，鞋帮撕裂强度不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 33 | 40615510 | 上海新一名实业（集团）有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验，该供应商供应给高桥石化公司的防静电鞋，鞋垫等工艺与原材料，不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 34 | 41494800 | 扬州健步鞋业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验，该供应商供应给湖北化肥分公司的防砸防静电防刺穿安全鞋，鞋垫等工艺与原材料，不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 35 | 45017660 | 际华三五一三实业有限公司 | 质量 | 劳保鞋 | 2017年7月-8月，安全监管局对该供应商供应给部分企业的劳保鞋进行了监督抽检。经检验，该供应商供应给河北石油分公司的防静电鞋，鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能不符合技术规范要求。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |
| 36 | 47486490 | 湖南省三六橡胶有限公司 | 其他 | 橡胶带 | 2017年9月7日，该供应商参加河南油田分公司三角带框架协议公开招标，并成为第一中标候选人。11月14日，武汉招标中心向该供应商发送中标通知书。11月17日，河南油田分公司将框架协议文本发送给该供应商，并通知签订。11月24日，该供应商向河南油田分公司回函，由于原材料价格上涨等原因放弃本次中标项目。 | 暂停交易资格1年 | 2017年12月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|-----------------------|------|-----------|--|------|---------|
| 37 | 40215820 | 山东胜软科技股份有限公司 | 其他 | 磁盘阵列 | 该供应商参与勘探分公司磁盘阵列公开招标并中标，2016年12月15日重庆招标中心向该供应商发出中标通知书。12月20日该供应商向重庆招标中心书面致函，由于其原材料供应商出现物料短缺，无法保证磁盘阵列按时交货，主动放弃中标资格。 | 通报降级 | 2017年2月 |
| 38 | 40435390 | 合肥实华管件有限责任公司 | 质量 | 管件 | 该供应商为中天合创煤化工项目供应不锈钢管件。2016年10月25日，净化装置4#酸性气体脱除单元甲醇合成气管线运行过程中发现，一件材质为06Cr19Ni10，规格为DN450x18mm的90度弯头表面出现裂纹；11月3日下午，净化装置3#酸性气体脱除单元甲醇合成气管线运行过程中发现，一件材质为06Cr19Ni10，规格为DN450x18mm的45度弯头表面出现裂纹。问题发生后，该供应商态度积极，经现场检验排查后及时更换了以上两条管线上的管件并检验合格。 | 通报降级 | 2017年3月 |
| 39 | 40114560 | 兰州高压阀门有限公司 | 质量 | 超级双向钢高压阀门 | 该供应商为中天合创项目供应84台超级双向钢高压阀门。2016年6月16日，气化装置123单元管线进行试压，当压力达到试验压力后，稳压过程中发现管线压力下降，试压人员发现该管线上的止回阀阀体颈部存在砂眼并喷出水雾，并随着时间延长，砂眼逐渐扩展并形成长约20mm的裂纹。问题发生后，该供应商态度积极，对84台超级双相钢阀门进行全部更换并检验合格。 | 通报降级 | 2017年3月 |
| 40 | 40267430 | 河南开封高压阀门有限公司 | 质量 | 电动截止阀 | 该供应商为洛阳分公司供应电动截止阀1台。2016年2月5日签订合同，3月30日交货，9月检修投用。2016年11月4日，因该阀门阀芯脱落，主蒸汽安全阀、汽包安全阀相继起跳，造成1#炉波动。经分析，阀芯脱落的原因是装配过程中未将与阀座联接的背帽拧紧，导致焊点开裂。该供应商态度积极，及时更换阀门并检验合格。 | 通报降级 | 2017年4月 |
| 41 | 41096770 | 得力集团有限公司 | 延期交货 | 硒鼓 | 该供应商为华北分公司供应硒鼓。华北分公司2017年2月13日通过易派客平台向该供应商下单采购3种硒鼓共3支，要求2月21日到货。到货验收时发现硒鼓数量为2支，经与该供应商联系，反馈未到货的1只硒鼓无货，直至4月12日才送货。 | 通报降级 | 2017年4月 |
| 42 | 42071020 | 四川省博仁达石油科技有限公司 | 质量 | 酸化用起泡剂 | 该供应商为华北油气分公司供应50吨酸化用起泡剂。2017年4月25日，对到货的两批酸化用起泡剂入库检验时发现，酸化用起泡剂的半衰期指标不符合Q/SHCG 61-2013《作业用起泡剂技术要求》中的要求。该供应商态度积极，已进行换货处理。 | 通报降级 | 2017年5月 |
| 43 | 40011070 | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造有限公司 | 延期交货 | 空心抽油杆短节 | 该供应商为河南油田分公司供应空心抽油杆短节6根。2016年9月19日签订合同，约定交货期为2016年12月30日。期间，河南油田分公司多次通过电话向该供应商催交，并于2016年12月23日发送催交函，该供应商最终交货日期为2017年2月23日。 | 通报降级 | 2017年6月 |

| 序号 | 供应商编码 | 供应商名称 | 违约种类 | 物资品种 | 违约事实 | 处理决定 | 处理日期 |
|----|----------|---------------------------------|------|-----------------|--|------|----------|
| 44 | 40244140 | 山东威马泵业股份有限公司 | 延期交货 | 螺杆式抽油泵 | 该供应商为河南油田分公司供应螺杆式抽油泵9台。2016年11月23日签订合同，约定交货期为2017年1月31日。期间，河南油田分公司多次通过电话向该供应商催交，最终交货日期为2017年3月1日。 | 通报降级 | 2017年6月 |
| 45 | 41893860 | Richards Industries Valve Group | 延期交货 | 自力式调节阀 | 该供应商为海南炼油化工有限公司供应4台自力式调节阀。2015年11月30日签订采购合同，合同交货期为2016年2月25日。经多次催交，最终延期近2个月交货。 | 通报降级 | 2017年8月 |
| 46 | 45569390 | 浙江咸亨国际通用设备有限公司 | 延期交货 | 手动工具 | 该供应商为河南油田分公司供应手动工具。一是2017年2月21日，河南油田分公司通过易派客平台下单采购手动工具126项，约定交货日期为2017年4月30日。河南油田分公司多次催交，该批货物最终5月12日到货124项，7月6日到货2项。二是2017年3月26日，河南油田分公司通过易派客平台下单采购手动工具14项，约定交货日期为5月30日。河南油田分公司多次催交，该批货物最终到货日期为6月12日。 | 通报降级 | 2017年8月 |
| 47 | 46021610 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 质量 | 挤压机 | 该供应商为中天合创煤化工项目LLDPE装置供应挤压机。2016年7月23日，在投料试车过程中，挤压机配套的外购主电机发生故障烧毁。8月2日，将故障电机返厂维修，9月9日将修复后电机运到项目现场，9月20日投入运行正常。该供应商对故障原因进行了认真分析，认为造成故障的主要原因是，没有提前发现该电机未按照技术协议要求配置过载保护装置。该供应商在故障处理期间态度积极，并全额承担了相关维修费用约200余万元。 | 通报降级 | 2017年8月 |
| 48 | 40497550 | 霍尼韦尔（天津）有限公司 | 延期交货 | 油气连续计量装置、自力式调节阀 | 该供应商为华北油气分公司供应油气连续计量装置4台、自力式调节阀10台。2016年11月29日，该供应商参加武汉招标中心组织的公开招标并中标，2016年12月5日发送中标通知书。该供应商在投标文件中同意按照用户指定日期交货。经华北油气分公司多次催交，该供应商于5月21日开始陆续交货，直至8月20日完成最后一批交货。 | 通报降级 | 2017年9月 |
| 49 | 45204740 | 陕西金鹿服装有限公司 | 质量 | 夏季工作服 | 该供应商为燕山分公司供应夏季工作服。2017年6月，燕山分公司向该供应商订货7000套夏季工作服。7月底至8月初，陆续有30余套工作服，出现衣领起泡、线头较多且未作处理、个别收针口处理不规范等问题。该供应商已及时对出现问题的工作服进行了更换。 | 通报降级 | 2017年10月 |
| 50 | 40196570 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 质量 | 合成气压缩机 | 该供应商为中天合创煤化工项目供应合成气压缩机，2016年9月压缩机投入运行。2017年7月8日，在压缩机运行过程中发现转子振动值超过正常运行控制值，初步判断转子发生故障。7月21日停机拆检，发现转子合成段第五级叶轮轮盘外周侧存在1处缺损和1处裂纹损伤。8月8日，组织召开中天合创合成气压缩机转子叶轮损坏原因分析会，分析结论为叶轮原始焊接质量缺陷和机组运行中叶轮与扩压器叶片的激振频率干涉两个因素的共同作用导致叶轮损坏。故障发生后，该供应商积极制定修复方案、组织抢修，仅用68小时完成了叶轮和隔板的修复工作，并协助中天合创在8月7日顺利开车。 该供应商制定了专项整改方案，重新制造了1件叶轮和2套中间隔板作为备件，同时向中天合创免费提供了1套价值约370万元的压缩机备用转子，替代原有付费的备用转子，机组质量保质期延长5年。 | 通报降级 | 2017年12月 |