

附件

2018年1月~3月违约供应商处理情况汇总表

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
1	46078420	博一线缆有限公司	不诚信	输电线路钢芯铝绞线	2017年12月8日, 该供应商参加文23储气库项目一期工程输电线路钢芯铝绞线框架协议招标。该供应商在投标文件产品业绩表中提供了与胜利油田分公司于2015年5月签订的框架协议。经与胜利油田分公司核实, 没有与该供应商签订过该框架协议。	取消交易资格	2018年1月
2	47717610	河北永博线缆有限公司	不诚信	输电线路钢芯铝绞线	2017年12月8日, 该供应商参加文23储气库项目一期工程输电线路钢芯铝绞线框架协议招标。该供应商在投标文件产品业绩表中提供了与天然气川气东送管道分公司于2015年7月签订的合同。经与天然气川气东送管道分公司核实, 没有与该供应商签订过该合同。	取消交易资格	2018年1月
3	40782580	胜利油田众安石油装备有限责任公司	不诚信	车辆配件	2017年12月25日, 该供应商参加2017年胜利油田运输总公司新疆工区柴油车配件框架协议公开招标。该供应商在投标文件中提供了质量管理体系认证证书, 经评标委员会登录国家认证认可监督管理委员会官网查询, 查询结果与该证书认证覆盖的业务范围不符。	取消交易资格	2018年2月
4	40788830	现代重工(中国)电气有限公司	不诚信	35KV 中压开关柜	2017年12月12日, 该供应商参加中科炼化项目用35KV GIS框架协议公开招标。该供应商在投标文件中提供了2007年1月23日与某公司签订的合同复印件, 标明卖方为现代重工(中国)电气有限公司。经核实, 镇江市工商行政管理局于2007年7月23日核准该供应商更名为现代重工(中国)电气有限公司, 该供应商在2007年7月23日前, 名称应该为江苏现代南自电气有限公司。该供应商投标文件中提供的合同复印件中的卖方名称与该供应商当时的合法名称不符。	取消交易资格	2018年2月
5	43430830	亚申科技研发中心(上海)有限公司	其他	多通道苯乙烯催化剂评价装置	2017年6月2日, 该供应商参加北京公司组织的上海石油化工研究院多通道苯乙烯催化剂评价装置国际招标, 并成为中标候选人。6月8日, 向该供应商发送中标通知书。7月31日, 北京公司将合同邮寄给该供应商进行签订, 该供应商以资金紧张、无法筹措足够资金进行装置建造等理由, 要求北京公司变更合同条款, 向其提供50%预付款。直至10月21日, 该供应商将未签订的合同寄还北京公司。	暂停交易资格1年	2018年1月
6	42680760	飞潮(无锡)过滤技术有限公司	质量	滤芯	该供应商为宁夏能化公司供应滤芯。2016年2月20日, 该供应商与宁夏能化公司签订滤芯框架协议, 2月29日开始供货。2017年6月13日, 宁夏能化公司对滤芯抽检过程中发现材质异常, 随即送样至第三方检验机构进行检验。经检验, 滤芯材质为聚丙烯, 不符合技术协议中材质为漂白棉线(脱脂棉)的技术要求。	暂停交易资格1年	2018年1月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
7	47486540	山东裕泽化工有限公司	其他	三乙醇胺、丙三醇	该供应商为天津分公司供应三乙醇胺和丙三醇。一是2017年11月1日，该供应商参加天津分公司2017年至2018年三乙醇胺框架协议公开招标并中标，天津分公司完成框架协议审批并通知该供应商签订协议；二是2017年11月24日，天津分公司与该供应商签订丙三醇框架协议。2017年12月18日，该供应商发函给天津分公司，由于短期内无法组织货源，无法履行以上2个框架协议。	暂停交易资格1年	2018年2月
8	40095460	茂名市天源商贸发展有限公司	其他	石脑油	该供应商为广州分公司供应石脑油。2017年1月，该供应商与广州分公司签订2017-2018年重整用石脑油框架协议，有效期为2017年1月至2018年6月。2017年9月，广州分公司向该供应商发送订货函，该供应商2018年1月回函，由于石脑油价格上涨，按照框架协议规定的计价方法供货亏损较大，无法继续执行框架协议。	暂停交易资格1年	2018年3月
9	42687200	广东南光实业贸易有限公司	其他	石脑油	该供应商为广州分公司供应石脑油。2017年1月，该供应商与广州分公司签订2017-2018年重整用石脑油框架协议，有效期为2017年1月至2018年6月。2018年1月，该供应商向广州分公司发函，由于石脑油价格上涨，按照框架协议规定的计价方法供货亏损较大，无法继续执行框架协议。	暂停交易资格1年	2018年3月
10	40057570	南京宗宇石油化工有限公司	其他	石脑油	该供应商为广州分公司供应石脑油。2017年1月，该供应商与广州分公司签订2017-2018年重整用石脑油框架协议，有效期为2017年1月至2018年6月。2017年9月，广州分公司向该供应商发送订货函，由于石脑油资源短缺，该供应商回函，无法及时供货。	暂停交易资格1年	2018年3月
11	41937360	东营市环海消防设备有限责任公司	延期交货	消防器材	该供应商为西北油田分公司供应一批消防器材。2017年2月3日，西北油田分公司通过易派客平台向该供应商下单采购一批消防器材，约定到货日期为2017年3月30日，该供应商实际到货日期为2017年4月29日。西北油田分公司已按照合同条款对该供应商进行违约扣款。	通报降级	2018年1月
12	41592070	北京品傲光电科技有限公司	延期交货	光纤光栅火灾探测系统	该供应商为西北油田分公司供应22套光纤光栅火灾探测系统。2017年6月29日，西北油田分公司与该供应商签订合同，约定到货日期为2017年8月1日。该供应商实际从7月28日开始分批供货，最后8套到货日期为2017年8月22日。西北油田分公司已按照合同条款对该供应商进行违约扣款。	通报降级	2018年1月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
13	40201090	新疆赛弗特工贸有限公司	延期交货	劳保用品	该供应商为西北油田分公司供应劳保用品。一是2016年11月29日，西北油田分公司通过易派客平台向该供应商下单采购20条高空安全带，约定到货日期为2016年12月20日。该供应商实际到货日期为2017年3月22日；二是2017年1月17日，西北油田分公司通过易派客平台向该供应商下单采购手套等劳保用品，约定到货日期为2017年3月10日。该供应商实际从2017年3月20日开始分批供货，最后一批到货时间为2017年3月22日。西北油田分公司已按合同条款对该供应商进行违约扣款。	通报降级	2018年1月
14	47109040	陕西航空电气有限责任公司秦岭电气分公司	延期交货	火炬系统	2017年8月1日，该供应商参加华北油气分公司火炬系统公开招标并成为中标候选人，8月21日武汉招标中心向该供应商发送中标通知书，8月29日签订合同，约定到货日期为2017年9月15日。2017年10月15日，火炬本体到货，火炬台架未到货。华北油气分公司多次催交，该供应商以环保为由推迟火炬台架交货时间，最终于11月5日送货。	通报降级	2018年1月
15	42376890	徐州科融环境资源股份有限公司	质量	低氮燃烧器	2015年8月13日，该供应商参加湛江东兴石化公司低氮燃烧器公开招标，并成为第一中标候选人，8月24日华南招标中心向该供应商发送中标通知书。2015年9月29日，该供应商与湛江东兴石化公司签订合同，合同中明确验收指标不合格，买方不予付款，燃烧器也不退货。2015年12月14日，6台低氮燃烧器到货，2016年1月31日，湛江东兴石化公司投用B8001B锅炉。经2次调试，低氮燃烧器长时间运行NOx排放值不符合验收要求。3月25日，湛江东兴石化公司组织召开联合验收会，由于低氮燃烧器长时间运行NOx排放值不符合技术协议要求，要求该供应商重新生产6台低氮燃烧器进行更换，并承担包含施工费在内的全部费用。2016年8月24日，湛江东兴石化公司投用再次更换低氮燃烧器后的B8001B锅炉。经调试，低氮燃烧器长时间运行NOx排放值仍然不符合验收要求，该供应商认可验收结果。湛江东兴石化公司按照招标文件及合同条款，不支付6台燃烧器货款，也不作退货处理，该供应商认可。	通报降级	2018年1月
16	41931930	烟台玛努尔高温合金有限公司	其他	冷壁集气管组	该供应商为海南炼化公司供应冷壁集气管组。该供应商委托铁岭化机强大容器制造厂生产集气管壳体，经该供应商同意，铁岭化机强大容器制造厂将集气管壳体的卷板、焊接工作委托沧州龙马钢铁有限公司。2017年10月17日，海南炼化公司组织监造单位赴沧州龙马钢铁有限公司催交巡检时发现，沧州龙马钢铁有限公司未经该供应商同意，将卷板后续焊接工作外委当地的荣兴钢厂焊接。经现场检查，荣兴钢厂对15CrMoR板材没有焊接工艺评定，检查组现场叫停荣兴钢厂生产制造。该供应商按照海南炼化公司的要求，委托合肥实华进行集气管壳体焊接等后续工作，并向合肥实华支付加工费用。	通报降级	2018年2月
17	40457890	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	延期交货	低温余热发电机组	该供应商为长岭分公司供应1台低温余热发电机组。2016年4月29日，长岭分公司与该供应商签订合同，约定到货日期为2016年7月15日。该供应商未能按期交货，直至2016年10月15日设备才制造完成，但是装置现场已不具备安装条件。2017年3月，长岭分公司在装置停车检修期间，对该设备进行了安装调试。	通报降级	2018年2月

序号	供应商编码	供应商名称	违约种类	物资品种	违约事实	处理决定	处理日期
18	41117470	内蒙古包钢钢联股份有限公司	质量	套管	根据科技部下发的《关于2017年油田企业采购物资质量抽查结果的通报》（股份工单科[2018]2号），2017年科技部委托中国石化质量监督检验中心，对该供应商为华北油气分公司供应的套管（ $\phi 177.80 \times 9.19\text{mm}$ N80 LC）抽查检验发现，2项指标不合格。	通报降级	2018年2月
19	40398000	山东美陵化工设备股份有限公司	延期交货	换热器	该供应商为广州分公司供应换热器。2017年2月至3月，广州分公司与该供应商签订5份17台换热器采购合同，约定交货期分别为2017年6月15日和6月30日。该供应商未能按期交货，15台换热器延期送货，对装置大检修造成了较大影响。	通报降级	2018年3月
20	40116930	中核苏阀科技实业股份有限公司	质量	阀门	该供应商为北海炼化公司供应65台闸阀。2017年12月30日，北海炼化公司发现该供应商供应的1台阀门填料压盖螺栓断裂。经着色检查发现，该批阀门中，有18台阀门的填料压盖螺栓存在裂纹，其中3台阀门的填料压盖螺栓出现断裂。故障发生后该供应商态度积极，于12月31日到达现场开始处理问题，2018年1月18日完成65台阀门填料压盖螺栓的更换。随后，该供应商对中国石化使用的同批次填料压盖螺栓的151台阀门进行了逐一排查和更换。	通报降级	2018年3月
21	45342590	安徽太平洋电缆股份有限公司	质量	计算机电缆	该供应商为海南炼化公司供应409千米仪表控制电缆。2017年12月21日，海南炼化公司大修施工过程中，发现该供应商供应的139.8千米 $4 \times 2 \times 1.5\text{mm}^2$ 多芯计算机电缆，存在局部无绝缘护套、接断点续接不规范等问题。	通报降级	2018年3月